

Adding hydrazine to pigments to prevent corrosion of ferrous alloys

إضافة الهيدرازين إلى الأصباغ لمنع تآكل السبائك الحديدية

م.علي إبراهيم الموسوي
المعهد التقني – بابل/ قسم المكائن والمعدات
aliibrahim76@yahoo.com

أ.د.جليل كريم الخفاجي
جامعة بابل/ كلية هندسة المواد
jaleel_karim@yahoo.com

الخلاصة :

تتعرض الأصباغ إلى ظاهرة التجلد عند ترك علبها مفتوحة للجو لفترة قصيرة نسبياً وتقصّر هذه الفترة عند عملية الصباغة وذلك بسبب رج الصبغ بواسطة الفرشاة ودخول الهواء الذي يسبب التجلد بسبب الأكسدة مما يؤدي إلى تلف الطبقة العليا من الصبغ والتي يجب إزالتها. وتسبب هذه الطبقة مشاكل كثيرة خلال عملية الصباغة كما إنها خسارة في الإنتاج، وتعاني المنشآت التي تستخدم الصباغة بالتغطيس من هذه الظاهرة ومن ظاهرة ترسيب الصبغ في حالة الخزن الطويل بحيث يصبح من الصعوبة إذابته ومزجه. كما إن المسامية التي تترك بعد صبغ الجزء تكون مصدر للتآكل وتكوين الصدأ وذلك لسهولة وصول الماء والهواء إلى سطح المعدن لذلك ظهرت فكرة استخدام مواد كيميائية بنسب قليلة للسيطرة على المشكلتين أعلاه وذلك باستخدام مادة الهيدرازين المائية ($N_2H_4.H_2O$) بنسبة وزنية 0.25% فكانت النتائج جيدة بالنسبة لصبغ أكسيد الحديد الأحمر وصبغ الألكيدي للماع. أما بالنسبة لصبغ أكسيد الرصاص الأحمر فإن مادة الهيدرازين بالنسبة الوزنية المذكورة لا تستطيع وقاية الصبغ من التجلد لفترة طويلة (يوم واحد) بسبب مهاجمة الصبغة من قبل الهيدرازين، أما في حالة زيادة نسبة الهيدرازين إلى 0.5% فإن ذلك يؤدي إلى تفاعل شديد محرراً النيتروجين بحيث لا يمكن غلق أغطية العلب بسبب ضغط هذا الغاز عليها .

الكلمات الدالة : الهيدرازين ، تجلد الأصباغ ، التآكل .

Abstract:

Exposed pigments to the phenomenon of glaciation when leaving cans open to the atmosphere for a relatively short period and shorten this period when dyeing process due to shake paint brush and enter the air that cause icing because oxidation leading to damage the top layer of paint and that must be removed. Causing this layer many problems during dyeing process as it loss in production, and suffer establishments employing dyeing immersion of this phenomenon is the phenomenon of sedimentation pigment in the case of storage long so it becomes difficult melted and blended. as the porosity that leave after dye part be a source of corrosion and the formation of rust, for ease of access of water and air to the metal surface so the idea of using chemicals proportions few to control the problems above, using material Hydrazine water ($N_2H_4.H_2O$) by mass 0.25% results were good for the dye iron oxide red dye Alalekada enamel. As for dye lead oxide red, the material Hydrazine For gravimetric mentioned can not protect pigment of icing for a long time (one day) because attacking the dye by hydrazine, in the case of increasing the proportion of Hydrazine to 0.5%, this leads to severe reaction editor nitrogen so you can not close the lids cans due to the pressure of this gas on it .

Keywords: Hydrazine , Pigments glaciation ,Corrosion .

1. المقدمة .

مثبط التآكل مركب كيميائي والذي عند إضافته إلى سائل أو غاز، يقلل من معدل التآكل المادة، والتي هي عادة معدن أو سبيكة، وتعتمد فعالية مثبط التآكل على تكوين السائل وكمية من الماء، و تدفق النظام. الآلية الشائعة لتنشيط التآكل تتضمن طلاء المعدن بالأصباغ المختلفة، وغالباً ما تكون طبقة خاملة، والتي تمنع وصول المواد المسببة للتآكل للمعدن [1]. يوجد نوعان من الأصباغ الأول يخفف بالمذيبات العضوية ويسمى (Solvent-base) والثاني يخفف بواسطة الماء ويسمى (Water-base). إن خواص طبقة الطلاء تعتمد كلياً على الخواص النوعية للصبغة (Pigment) وخواص السائل الدهني ونسبة أحدهما للآخر [2]. تمتلك الصبغات العديد من الفوائد منها: تغطية السطح وعدم إظهاره وهذه الصفة تسمى قدرة الإخفاء، إعطاء مظهر جميل ولماح للسطح، حماية السطوح من التآكل كما ذكرنا كما في حالة استعمال أكسيد الرصاص الأحمر في حماية الفولاذ من التآكل، وزيادة لزوجة الطلاء للسيطرة على درجة الجريان [3].

يستعمل طلاء الأساس في تغطية السطوح قبل الطلاء النهائي لغرض زيادة التصاق طبقة الطلاء النهائي من خلال تهيئة سطح نظيف وصقيل له وكذلك المحافظة على السطح من التآكل في حالة تقشر الطبقة الخارجية. يعاني المستهلك من تكون طبقة متجلدة على سطح الطلاء بعد فترة قصيرة من فتح العلبة وتركها مفتوحة سواء استعملت أم لا، لذلك يجب إزالة هذه الطبقة المتجلدة لإعادة الإستعمال أو تعتبر علبة الطلاء تالفة مما يزيد الخسائر الاقتصادية خصوصاً في المعامل الإنتاجية، لذلك جاءت فكرة هذا البحث في إضافة مادة الهيدريزين إلى الطلاء لمنع تجلده ولتحسين قابلية الأصباغ على منع تآكل السطوح.

الهيدريزين (Hydrazine) هو مركب كيميائي مهم يستعمل في وقود المحركات النفاثة والصواريخ. وتستخدم الصناعة أيضاً هذا المركب لإنتاج مواد كيميائية للمنسوجات والزراعة، والمتفجرات، والمواد الخاصة بتظهير الصور الفوتوغرافية، وعوامل نفخ تستخدم في تصنيع المطاط الرغوي وكذلك يستخدم في طلاء أنواع الفولاذ باللون الأسود [4]. وتستخدم مشتقات الهيدريزين في تنظيم نمو النبات مثل الحشائش التي توجد على جانبي طرق السيارات، إذ إن هذه المواد الكيميائية تمنع نمو الحشائش بطريقة سريعة بحيث لا تحتاج لعناية دائمة [5].

يوجد الهيدريزين في شكل سائل عديم اللون حاد الرائحة، وهو عبارة عن قاعدة تحتوي على النيتروجين، ويعد عاملاً مختزلاً قوياً. انظر: القاعدة. يمتزج هذا المركب بسهولة مع الماء والكحول، ويغلي عند درجة (120°C)، ويشتعل هذا المركب بسهولة في الهواء، ويؤد كميّة كبيرة من الحرارة مكوناً غاز النيتروجين والماء، كما ويمتلك الهيدريزين القدرة على إختزال أوكسيد الحديد (Fe₂O₃) إلى أوكسيد الحديد المغناطيسي حيث يعتبر هذا الأوكسيد كمادة واقية للمعدن [6].

2. المواد المستخدمة وطريقة العمل.

تم إختيار مادة الهيدريزين المائي (N₂H₄.H₂O) وبتركيز 99-100% وذات المواصفات التالية: سائل عديم اللون ورائق وذو رائحة شبيهة برائحة الأمونيا يمتزج تماماً بالماء وزنه الجزيئي (50 g/ml) وذو كثافة (1.032 g/cm³) مع لزوجة (1.5) ودرجة إنجماد (51 °C) ودرجة غليان (120 °C) ودرجة إشتعاله (74 °C).

أجري البحث على نوعين من صبغ الأساس هما: أوكسيد الحديد الأحمر وأوكسيد الرصاص الأحمر، وكذلك على الصبغ النهائي المسمى صبغ الألكيد اللامع والمنتجة من قبل شركة الأصباغ الحديثة- بغداد وتم إستخدام الهيدريزين المائي لعلاج مشكلة التجلد وزيادة قابلية هذه الأصباغ على حماية الفولاذ من التآكل وكما يلي:

1- أوكسيد الحديد الأحمر:

أ- تم فتح علبة (1 لتر) وتركت مفتوحة فلو حظ تكون طبقة متجلدة على السطح خلال (6 ساعات) في طبقة الزيت المنفصل عن الصبغة.

ب- تم وزن علبة ثانية (1 لتر) وأضيف لها الهيدريزين المائي بنسبة وزنية 0.25%، أي (0.25 ml) لكل (100 g) صبغ مع رج قوي وتركت العلبة مفتوحة ومعرضة للجو فلو حظ تكون فقاعات هوائية قليلة دلالة على تحرر النيتروجين من خلال مهاجمة الهيدريزين لأوكسيد الحديد الأحمر بشكل بطيء وعند مراقبة النموذج يومياً لوحظ إختفاء الفقاعات الهوائية وإن طبقة الصبغ بقيت جيدة فيما عدا حاجتها إلى فترة جفاف أطول بحوالي (4 ساعات) زيادة عما كانت عليه في حالة الصبغ بدون إضافة الهيدريزين المائي، إلا إن حالة الجفاف كانت بدرجة يمكن إجراء طلاء نهائي عليها وفعلاً تم إجراء الطلاء عليها بطلاء نهائي فلم تنتشر.

ج- وزنت علبة (1 لتر) وأضيف لها الهيدريزين المائي بنسبة وزنية 0.5% مع رج قوي وتركت العلبة مفتوحة ومعرضة للجو، فلو حظ أيضاً تكون فقاعات هوائية نتيجة لتفاعل الهيدريزين المائي والصبغة وعند متابعة النموذج يومياً لوحظ بقاء النموذج محافظاً على تجانسه وبدون ترسب (Settling) وظل هكذا لفترة تقارب الشهر.

تم إجراء الفحوصات التالية لفحص طبقة الطلاء فكانت النتائج كالتالي:

جدول (1)

نوع الفحص	طبقة الطلاء دون إضافة	طبقة الطلاء بإضافة (0.25 ml) هيدريزين لكل (100 g) صبغ
زمن الجفاف	4 ساعات	8 ساعات إلا إن درجة الجفاف بعد 4 ساعات كانت بدرجة يمكن الصبغ بعدها بصبغ نهائي
فحص الصدمة (10 bl) من إرتفاع (0.5 m)	حدوث بعض التشققات	تشققات أقل
فحص مجهري مع تكبير 100x	عدم وجود مسامات	عدم وجود مسامات

2- أوكسيد الرصاص الأحمر:

أُتبعَت نفس الخطوات في أوكسيد الحديد الأحمر وكانت النتائج كما يلي :

- أ- عند ترك علبه الطلاء مكشوفة ومعرضة للجو يكتسي الطلاء بطبقة متجلدة بعد مرور 6 ساعات .
- ب- أُضيفت نسبة 0.25% من الهيدريزين المائي إلى علبه سعة (1 لتر) فلم يظهر أي تفاعل بينهما لذلك كان بالإمكان إضافة الهيدريزين المائي بحرية .
- ج- أُضيفت نسبة 1% من الهيدريزين المائي إلى علبه سعة (1 لتر) وتم طلاء معدات من الفولاذ بشكل مباشر على المعدن وبدون صبغ أساس حيث أظهرت التجربة نتائج ممتازة ولم يظهر أي أثر للتآكل على تلك المعدات منذ أن قمنا بطلائها قبل إثني عشر عاماً .

3- الطلاء الألكيدي اللامع الأبيض :

فحص طبيعة محلول الإذابة :

- أ- أخذ (100 ml) من الماء المقطر وسحج مع محلول هيدروكسيد الصوديوم ذو عيارية (0.01) بوجود صبغة الفينوفثالين فإحتاج إلى (1.4 ml) .
- ب- أُذيب (1 g) من صبغة أوكسيد الحديد الأحمر في (100 ml) ماء مقطر ثم رشح المحلول وأخذ الراشح وأضيفت له صبغة الفينوفثالين وسحج النموذج مع محلول هيدروكسيد الصوديوم ذو عيارية (0.1) فإحتاج إلى النموذج إلى (1.5 ml) من الهيدروكسيد للتعاقد .
- ج- أُذيب (1 g) من صبغة أوكسيد الحديد الأحمر في (100 ml) ماء مقطر ثم رشح النموذج وأخذ الراشح وأضيفت له صبغة الفينوفثالين وتم تسحيحها مع (0.01) عياري هيدروكسيد الصوديوم فإحتاج إلى النموذج إلى (0.4 ml) من الهيدروكسيد لغرض التعادل .

من النتائج أعلاه يمكننا حساب الحامضية والقاعدية لكلا الصبغتين وكما يلي :

$$\text{حجم هيدروكسيد الصوديوم ذو عيارية (0.1) لتعاقد صبغة أوكسيد الحديد الأحمر} = 0.1 \text{ ml} = 1.4-1.5$$

$$\text{حامضية صبغة أوكسيد الحديد الأحمر} = 0.0004 \times 0.1 = 0.00004 \text{ g}$$

هيدروكسيد الصوديوم اللازم لمعادلة صبغة أوكسيد الحديد الأحمر = $1 \text{ ml} = 0.4-1.4$ من 0.01 عياري حامض الهيدروكلوريك .
قاعدية صبغة أوكسيد الحديد الأحمر = $0.00036 \times 0.1 = 0.00036 \text{ g}$ حامض الهيدروكلوريك لكل (1 g) صبغة أوكسيد الحديد الأحمر .

3. المناقشة .


إن الهدف من استخدام الأصباغ هو لوقاية المعادن من التآكل ويتم ذلك عن طريق :

- أ- تحويل تفاعل القطب الموجب وذلك بوجود صبغة محلولها المائي قاعدي .
- ب- عرقلة تفاعل القطب السالب وذلك بإمتلاكها القابلية العالية بعدم السماح للماء بالنفاذية إلى سطح المعدن أو تمتلك مقاومة كهربائية عالية تُثيق مرور التيار الكهربائي بين القطب الموجب والسالب فيؤدي ذلك إلى توقف التآكل .


إن هذه الأصباغ تعاني من ظاهرة التجلد خلال الخزن والإستعمال بسبب تأثير الأوكسجين عليها فتظهر طبقة جلدية رقيقة فوق الصبغ يجب إزالتها لعدم الإستفادة منها بسبب عدم ذوبانها بالرج أو بإستخدام مخفف لذلك تعتبر ظاهرة التجلد هدر في الإنتاج . لقد إستخدم في هذا البحث مادة الهيدريزين المائية ذات الصيغة $(\text{N}_2\text{H}_4 \cdot \text{H}_2\text{O})$ وبتركيز 99-100% ، وذلك لقلّة فعالية هذه المادة مقارنة بغير المائية الشديدة الفعالية والغير متوفرة تجارياً ومحدودة الإستعمال من قبل الدول المنتجة لها ، كذلك إن إستعمال مادة الهيدريزين الغير مائية يؤدي إلى التفاعل الشديد مع حبيبات الصبغ وبالتالي إنتهاء مفعوله بسرعة وعليه فإن إختيار مادة الهيدريزين المائية يفي بالغرض المطلوب .

إن كل جزيئة ماء مرتبطة بجزيئة هايدريزين وعليه فليس للماء أي تأثير على مادة الصبغ علماً بأن كمية مادة الهيدريزين المائية المضافة قليلة جداً بحدود 0.25% . لقد أظهرت النتائج بأن مادة الهيدريزين تهاجم صبغة أوكسيد الحديد الأحمر ببطئ شديد بحيث تستطيع المحافظة على الصبغ مفتوحاً بدون أي تجلد لفترة شهر تقريباً ، بينما لم تستطع هذه الكمية من الهيدريزين الحفاظ على صبغة أوكسيد الرصاص الأحمر لأكثر من يوم واحد بسبب المهاجمة العنيفة من قبل الهيدريزين لهذه الصبغة بحيث ينتهي مفعولها بسرعة وإن زيادة نسبة الهيدريزين إلى 0.5% يؤدي إلى تفاعل شديد وتحرر كميات كبيرة من غاز النتروجين بحيث لا يمكن غلق غُلب الصبغ بسبب ضغط النتروجين المتولد والذي يؤدي إلى رفع الغطاء بعد حوالي ساعتين من غلقها . إن سبب إختلاف معدل سرعة تفاعل الهيدريزين مع الصبغتين يعود إلى :

أ. إختلاف السلوك الكيميائي لكل من أكسيد الحديد الأحمر وأكسيد الرصاص الأحمر مما يؤدي إلى إختلاف سرعة تفاعلها مع الهيدريزين حيث إن إختزال:



أسهل بكثير من إختزال :




ولذلك فإن الهيدريزين يختزل بشدة صبغة أكسيد الرصاص الأحمر .

ب. إن تركيز أكسيد الرصاص الأحمر في صبغ الأساس يبلغ 40% وزناً بينما يبلغ تركيز صبغة أكسيد الحديد الأحمر 25% لذلك تكون سرعة تفاعل الهيدريزين مع الأول أسرع بكثير مما هي عليه مع الثاني .

ج. أظهرت النتائج بشكل جيد إستجابة صبغ الأساس من نوع أكسيد الحديد الأحمر لمادة الهيدريزين المائية، فقد إستطاع الصبغ المحافظة على خواصه الفيزيائية والكيميائية لمدة شهر تقريباً وهو مكشوف والسبب يعود إلى عرقلة تفاعل الأوكسجين مع مادة السائل الدهني الذي يسبب التجلد من قبل الهيدريزين الذي يعتبر قانص بطيء للأوكسجين في درجات الحرارة الإعتيادية .

إستطاع صبغ أكسيد الحديد الأحمر المعامل الحفظ على صفاته الفيزيائية والكيميائية بدرجة (50°C) ولمدة 120 ساعة تقريباً وهو مكشوف بينما ظهر التجلد على سطح الصبغ الغير معامل بعد ساعتين تقريباً في نفس درجة الحرارة (إنظر الشكل (1)). إن زمن ظهور التجلد يقل مع إرتفاع درجة الحرارة بين (25°C-50°C) التي تم العمل بها . يتعرض صبغ أكسيد الحديد الأحمر الغير معامل عند الخزن إلى ظاهرة ترسيب حبيبات الصبغ إلى قعر العُلبَة وتدعى هذه الظاهرة (Settling) ومن الصعوبة جداً مزج الصبغ لإعادة تجانسه من جديد وفي حالة الخزن الطويل تصل إلى التلف . أظهرت النتائج سهولة مزج الصبغ المعامل بالهيدريزين وإعادة تجانسه بشكل جيد مقارنة بالغير معامل ويمكن تفسير ذلك في حالة الغير معامل بأن قسم من مادة السائل الدهني المتجلد بفعل الأوكسجين قد انفصلت أيضاً مع حبيبات الصبغ مما يزيد لزوجة المواد المترسبة وبذلك تظهر صعوبة في إعادة مزج الصبغ عند الإستعمال .



لم تؤثر مادة الهيدريزين على وقت جفاف الأجزاء المصبوغة بالدرجة التي لا يمكن إجراء العمليات اللاحقة لهذه الأجزاء وهي عملية صبغها بالصبغ النهائي فبعد أربع ساعات من صبغها (حسب المواصفة الخاصة بالصبغ الأساس) تم ملاحظة جفاف صبغ أكسيد الحديد الأحمر الغير معامل ، إلا إن ذلك لم يعق عملية الصبغ النهائية لصبغ أكسيد الحديد الأحمر المعامل بتاتاً بل تم تنفيذها بشكل إعتيادي وكما هو الحال في الصبغ الغير معامل . إن ذلك يعود إلى إنتشار مادة الهيدريزين على مساحات كبيرة من الجزء المصبوغ خلال عملية الصبغ كما إن هذه المادة تُمتص على سطح المعدن تاركة الصبغ بشكل حر .



الشكل (1) : سلوك صبغ أكسيد الحديد الأحمر بدرجة (50°C)
(a) المعامل بالهيدريزين (b) الغير معامل


إن التجارب التي أجريت لمعرفة قابلية مادة الهيدريزين المائي على حماية السبائك الحديدية من التآكل قد أيدت هذا التفسير تماماً ، فعند غمر قطعتين من الفولاذ أحدهما في ماء مقطر ولأخرى في ماء مقطر يحتوي على 0.5% هيدريزين مائي (الشكل (2)) تم ملاحظة ظهور الصدأ في القطعة الأولى في اليوم الثاني بينما لم يظهر الصدأ على القطعة الثانية لمدة شهر تقريباً كما ولم تتأثر هذه القطعة عند خروجها من الماء وتركها معرضة للجو وقد ظهر عليها طبقة رقيقة سوداء هي أكسيد الحديد المغناطيسي وهو

أكسيد وافي لسطح الفولاذ. ويعود السبب إلى إمتصاص الهيدريزين على سطح الفولاذ يقوم بإختزال أكسيد الحديد (الصدأ) الموجود أصلاً على القطعة. كما أظهر الهيدريزين قابلية عالية لوقاية قطعة الفولاذ من التآكل في محلول 1% حامض الهيدروكلوريك الحاوي على 0.5% هيدريزين مائي حيث إن الهيدريزين يستطيع مسك الحامض وعدم السماح له بمهاجمة المعدن وكما يلي :




الشكل (2) :قابلية مادة الهيدريزين المائي على حماية السبائك الحديدية من التآكل


إن التجارب لم تظهر إيجابية مقنعة في إضافة مادة الهيدريزين المائي إلى صبغ أكسيد الرصاص الأحمر حيث إن إضافة 0.25% هيدريزين مائي إلى هذا الصبغ يؤدي إلى الإستهلاك السريع لمادة الهيدريزين لتفاعلها مع الصبغة وفي حالة زيادة النسبة إلى 0.5% فالتفاعل يكون أشد ويتحرر النتروجين، بحيث لا يمكن غلق العلبة بسبب ضغط الغاز المتكون. إن صبغ أكسيد الحديد الأحمر لا تعتبر صبغ أساس فليس لها القابلية على وقاية الفولاذ المصبوغ من التآكل بسبب طبيعة محلولها المائي فعند ملامستها تعرضها للرطوبة أو الأقطار فالمحلول يكون حامضي ويحدث التآكل كما يلي :



على القطب الموجب




على القطب السالب




تفاعل الخلية الكهربائية


يستمر التفاعل معتمداً على المسامية الموجودة في طبقة الصبغ أما إذا كان المحلول متعادلاً أو قاعدياً فيحدث التآكل كما يلي:



على القطب الموجب



على القطب السالب



وعلى هذا الأساس جاءت فكرة إستخدام مادة الهيدريزين المائية لهذا الصبغ والتي تمتاز بقاعدتها العالية فعند تلامس الصبغ المضاف إليه الهيدريزين للماء فلا يحدث التآكل وذلك للسبب التالي : إن الهيدريزين يعمل على تكوين أيونات (OH) والتي تتفاعل مع أيونات الحديد في حالة حدوث التآكل مكونة طبقة خاملة على سطح الفولاذ تمنع إستمرار التآكل ، من جهة أخرى لأن الهيدريزين يقوم بإقتناص الأوكسجين مانعاً إياه من مهاجمة هايدروكسيد الحديد الواقى للفولاذ. وعلى هذا الأساس إن الهيدريزين قد نقل صبغ أكسيد الحديد الأحمر من صبغ نهائي إلى صبغ أساس كفاء وهي نقلة نوعية لهذا الصبغ حيث تشير المصادر العلمية على عدم إعتبار صبغ أكسيد الحديد الأحمر كصبغ أساس وليس له القابلية على وقاية الفولاذ من التآكل.

أما بالنسبة لأوكسيد الرصاص الأحمر فيعتبر صبغ أساس وله القابلية العالية لوقاية الفولاذ من التآكل بسبب سلوكه القاعدي عند الإذابة فعند ملامسة الماء لهذا الصبغ يكون المحلول الناتج حاوياً على أيونات الهيدروكسيد التي تتحد مع أيونات الحديد المتكونة عند بدأ التآكل فتحللها إلى مادة غير دائمة ملتصقة على سطح الفولاذ فيتوقف تفاعل القطب الموجب وبذلك يتوقف التآكل. إن مركبات الرصاص سامة جداً يجب التحفظ في إستخدامها وهذه أحد عيوب هذا الصبغ وبما إن صبغ أكسيد الحديد الأحمر لا يعتبر صبغ أساس وعليه فلا يوجد خيار بالنسبة لإستخدام أكسيد الرصاص الأحمر كصبغ أساس، إلا إن النتائج التي خرج بها هذا البحث قد فتح المجال لإستخدام صبغ أكسيد الحديد الأحمر بعد إضافة الهيدريزين المائي للغرض أعلاه حيث إن هذا الصبغ لا يحوي على أي مخاطر سمية. أما بالنسبة للصبغ الألكيدي اللامع فإن الهيدريزين لا يتفاعل معه بتاتاً ولذلك كانت الإضافة غير محدودة وقد أجريت التجارب بإضافة 1% هيدريزين وتم صبغ معاد من الفولاذ بشكل مباشر (بدون صبغ أساس) وكانت النتائج جيدة جداً

4. الإستنتاجات.

- 1- تركز البحث على النسبة (0.25%) من الهيدريزين لكونها أكثر إقتصادية وتفي بالغرض .
- 2- إضافة النسبة (0.25%) من الهيدريزين إلى أكسيد الحديد الأحمر تعمل على زيادة الفترة الزمنية لبقاءه بدون تجلد وتزداد هذه الفترة بزيادة نسبة الهيدريزين .
- 3- يمكن إضافة الهيدريزين بحرية إلى أكسيد الرصاص الأحمر لعدم حصول تفاعل بينهما .
- 4- لم يؤثر الهيدريزين على وقت جفاف الأجزاء المطلوبة حيث لم تتأثر العمليات التي تلي هذه المرحلة .

5. المصادر.

1. Pranav S Joshi, G Venkateswaran and K.S Venkateswarlu “Passivation of carbon steel alloy in de-oxygenated alkaline pH media. The effect of various additives ”, Corrosion Science , 34(8) , pp 1367–1379 ,August 1993.
2. Military handbook “Handbook for paints and protective coatings for facilities”, 1995.
3. Dengxin L ,Guolong G ,Fanling M and Chong J “Preperation of nano-iron oxide red pigment powders by use of cyanided tailings”, J.Hazard Mater ,Nov 23 ,2007 .
4. David B. Mitzi,Min Yuan, Wei Liu, Andrew J. Kellock, S. Jay Chey, Lynne Gignac, Alex G. Schrott “Hydrazine-based deposition route for device-quality CIGS films”, Thin Solid Films ,517 ,pp 2158–2162 , 2009 .
5. S.Merdes,M. Sugiyama,M. Sano, Z. Hadjoub, H. Nakanishi, S. Ando, in: J. Portmans, H.Ossenbrink, E. Dunlop, P. Helm (Eds.), Proceedings of the 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference, Dresden, Germany, September 4–8, 2006 .
6. J.K.J. van Duren, C. Leidholm, A. Pudov, M.R. Robinson, Y. Roussillon, in: T. Gessert,K. Durose, C. Heske, S. Marsillac, T. Wada Thin-Film (Eds.), Compound Semiconductor Photovoltaics-2007, San Francisco, CA, April 9–13, 2007, Mater.Res. Soc. Sympos. Proc., 1012, 2007 .
7. Montes-Hernandez G,Pironon J,Villieras F,Ruck R and Richard L “Synthesis of a red iron oxide/montorillonite pigment in a CO(2)-rich brine solution”, J.Colloid Interface Sci ,Jul 28 ,2006 .