

## مسح نوعي للمياه الجوفية والسطحية في مدينة الكاظمية

غيداء ياسين رشيد الكندي\*

تاريخ التسلم: 2008/11/26  
تاريخ القبول: 2009/6/4

## الخلاصة

بالنظر لشحة المياه في مدينة بغداد وكثرة اعمال التخريب التي حصلت على انابيب شبكات المياه القادمة من محطات التصفية ولضرورة استخدام الماء لجميع نواحي الحياة الشرب , الري وغيرها. بات من الضروري اللجوء الى المياه الجوفية باعتبارها مصدر ثاني من مصادر المياه. فقد تم مسح نوعي لـ 13 بئر من ابار مدينة الكاظمية واختيرت 4 مناطق على نهر دجلة المحيطة بتلك المنطقة. كما تضمنت دراسة كيميائية التربة لاعماق مختلفة ليتسنى لنا تقييم هذه المياه. ومن خلال التجارب المختبرية تبين ارتفاع في قيم العكارة والعسرة والكالسيوم والمغنيسيوم والكلوريدات والكبريتات وادلة التلوث (الكولفورم) الامر الذي جعلها غير صالحة للشرب. اما للري فبعضها صالحة لنباتات ذات تحمل متوسط الملوحة والكلوريد ومن خلال الفحوصات المختبرية لمياه نهر دجلة تبين ان الماء الخام غير صالح للشرب وبالامكان استخدامه للري .

## Survey of Ground and Surface Water Quality in AL-Khadimiya Town

### Abstract

According to the lack of water in AL-Khadimiya town due to the sabotage justify happened in the infrastructure of town like water distribution system of potable water as a result the residents of the concerned town used the ground water in all life activities as second source.

13 sampling wells have been chosen in that area ,4 sample collected from Tiger river each sample represented different area around AL-Khadimiya and chemical study included for the soil of different depth to examine their water .

The experimental works at the laboratory shows the increase in Turbidity value .Hardness of calcium and magnesium, chloride, sulphat &Bacteria account (Coli form) the high values of the pervious testes made water an portable and with respect to the irrigation of plants, it is accepted with medium salt &Chlorides, the spiel result at the laboratory tests for the Tiger river is not acceptable for drinking not for irrigation is accepted.

## المقدمة

تعتبر الأمطار المصدر الرئيسي للمياه الجوفية والسطحية، وهناك علاقة متبادلة بين المياه السطحية والمياه الجوفية وهذا يعني وجود عملية تبادل لمحتويات هذه المياه ولا سيما الأملاح الذائبة منها والتي تعد سببا في تلوث المياه. وهناك طريقتان لتلوث المياه أولهما عن طريق تلوث المياه الجوفية بالملوثات السطحية، أو بسبب النضوح والترشيح (leaching) من سطح التربة كما يحصل عند تلوث المياه الجوفية بالمبيدات والأسمدة أو بقايا النفايات (Wolden, 1996) أو بمياه المجاري وأهم عوامل تلوث المياه الجوفية هي الجاذبية الأرضية وقابلية نوبان المركبات الكيميائية فضلا عن مسامية التربة، وبسبب حركة المياه إلى أسفل عملية ترشيح طبيعية لها، وهو ما يجعل المياه الجوفية في الظروف الاعتيادية صالحة للاستعمال البشري بل ومن أفضل مصادر المياه لإنتاج المحاصيل الزراعيه الجيده (العضوي، 2002).

إن الهدف الأساس من هذه الدراسة هي معرفة مدى صلاحية ماء الآبار للشرب وللاستعمالات الأخرى. وتعتمد صلاحيته للشرب على مدى صلاحيته من الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية.

## 2- منطقة الدراسة

مدينة الكاظمية من المدن العريقة التي تقع شمال غربي مدينة بغداد ضمن منطقة السهل الرسوبي الواقعة على خط عرض  $33^{\circ}10'$  وعلى خط طول  $44^{\circ}12'$  ويتراوح ارتفاع سطح الأرض بين 30-32 متر عن مستوى سطح البحر (الطائي، 2001). وتضم هذه المنطقة تجمعات سكانية ومناطق زراعية وصناعية كما وتضم مرقدي الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد (ع) مما أعطى لهذه المنطقة أهمية تاريخية واجتماعية. وتتصف هذه المنطقة بكثرة الزوار الوافدين لهذين المرقدين وبشكل متواصل مما يتطلب خدمة الزوار وتوفير احتياجاتهم من ماء الشرب وغيره. ونظرا للوضع الراهن الذي يمر به البلد من أعمال تخريب وشحة مياه الأساله

أعطى أهمية للمياه الجوفية باستخدامها للشرب وفي كافة مجالات الحياة. يدخل نهر دجلة هذه المدينة عند بوابة بغداد ويغادرها عند موقع جسر الصرافية ويبلغ ميل مجرى النهر 9.6 سم/كم (العادلي، 1987) كما وتكثر التواءاته في هذه المنطقة، وتبلغ سرعة النهر 1.42 م/ثا في المستويات العالية و 0.45 م/ثا في المستويات الواطئة (موسى، 1985).

## 3- تربة الموقع

من خلال التحريات الهندسية الموقعية التي أجراها مختبر أندريا الهندسي لتحريات التربة والفحوصات الانشائية (مختبر أندريا، 2004) لموقعين مختلفين في مدينة الكاظمية ولعمق حفر يصل إلى 15 م وجد بان الوصف العام لتركيب طبقات التربة مختلفة مع العمق حيث تشكل طبقة طينية غرينية (Silty clay) مع قليل من الأملاح والمركبات العضوية لغاية عمق خمسة أمتار تقريبا تبدأ بعدها طبقة غرينية رملية (Silty sand) رصاصية اللون تتكون من الرمل الكثيف الناعم إلى متوسط النعومة مع بقع سوداء من المركبات العضوية وتستمر لغاية 15 م.

تم اعتماد النتائج المبينة في الجدول (1) والمؤرخه في 2004 والتي تبين خصائص التربة الفيزيائية لموقعي نصب محطات كهرباء ثانوية في منطقة الهنبة وقرب جامع برائنا ضمن منطقة الدراسة فحصت لدى مختبر أندريا الهندسي لتحريات التربة والفحوصات الانشائية، وتم اعتماد النتائج في الدراسة لكون الخصائص الفيزيائية للتربة لم تتغير مع الوقت، وإن كل موقع تحيط به مجموعه من العينات التي اخذت للفحص والتي يصعب اخذ عينات منها لفحص التربة لأنها آبار اما تقع في حدائق منازل أو في مرافد دينية، وتبين بان تصنيف التربة بعد 7 م يحتل (SP-SC) وأن معامل النفاذية كبير نسبيا ويتفق مع قيمة معامل النفاذية للتربة الرملية المشار إليها في (Bowles, 1988) حيث كان بحدود  $(5.2 \times 10^{-2} \text{ m/s})$ ، مما يساعد على عملية انتقال وحركة الماء خلال طبقات التربة وكذلك من وإلى النهر. ولقد اثبتت الدراسات السابقة أن حركة المياه الجوفية في

رقم (5) يبين المعدل السنوي لنتائج الفحوصات المختبرية لمياه نهر دجلة و الجدول (6) فيبين المواصفات الفياسية العراقية IQ والعالمية WHO وقد اعتمدت هذه الجداول في تحليل النتائج

#### 5- مناقشة النتائج

5-1-1- درجة الحرارة: تختلف درجة حرارة المياه الجوفية اختلافا متباينا تبعا للظروف الجيولوجية المختلفه ومصدر التغذية ومدى تأرجح سطح المياه الجوفية وعمق الطبقات الحاملة للمياه وهي تتأثر بدرجة حرارة الاعماق وعموما فانها معتدلة. اما المياه السطحية فانها تتذبذب اعتمادا على درجة الحرارة بين الصباح والمساء وحسب الفصول (حميده, 2000) ولدرجة الحراره تأثير على نشاط الاحياء المائية والبكتريا وتحديد خصائص الماء, وجميع النتائج ضمن الحدود القياسية. والجدول (2-أ) يبين درجة حرارة مياه الابار بينما الجدول (2-ب) يبين درجة حرارة مياه نهر دجلة.

5-1-2- التوصيل الكهربائي EC : بينت النتائج ان قيم التوصيلية الكهربائية تجاوزت الحدود المسموحه, وان ارتفاع قيم التوصيلية للابار يعود الى زيادة تركيز الاملاح الذائبة وذلك لتماس المياه مع التربة وخصوصا للابار التي يترك استعمالها لفترة طويلة حيث تؤدي الى ذوبان عناصر مختلفه فيها اما المياه السطحية فان ازدياد قيمة التوصيلية مع جريان النهر بسبب رمي مياه المخلفات ومياه المصانع الموجودة في المنطقة كمعمل النسيج الصوفي والمخلفات المدنية في ساحة عبد المحسن الكاظمي.

5-1-3- مجموع المواد الصلبة الذائبة TDS: تبين النتائج ان قيم الاملاح الذائبة لمياه الابار ضمن الحدود المسموحه باستثناء بستان علاوي (1) نواب (1-2) العكيلات (2) الهبنة, وهي من الابار التي تستخدم يوميا فهذا امر متوقع لعمليات الازابه التي تحصل في مركبات التربة وكذلك بسبب تأثير نضوحات مياه الصرف الصحي في المدينة. اما مياه نهر دجلة كانت ضمن الحدود القياسية والشكل (3-أ) يوضح تراكيز الاملاح الذائبة والتوصيلية لمياه الابار. والشكل (3-ب) توضح تراكيز

مدينة بغداد /الكرخ تكون باتجاه نهر دجلة وان مستوى المياه الجوفية اعلى من مستوى ماء النهر ومن ثم فان نهر دجلة في منطقة الدراسة هو من انهار الدفق Effluent river (الهيبي, 1985) .

اما الجدول (2) يبين نتائج الفحوصات الكيميائية لتربة الموقعين السابقين (الهبنة, وقرب جامع براتا) والتي اعتمدت نتائجها باعتبارها دراسة سابقة لغرض المقارنة وتحليل النتائج اجريت هذه الفحوصات في مختبراندريا الهندسي والتي تبين احتواءها على كمية من الاملاح التي يمكن ان تنتقل الى النهر, فكلما زادت المسامية ونسبة الفراغات وقلة الاطيان الناعمة في التربة ادى ذلك الى زيادة معامل النفاذية.

#### 4- اسلوب العمل الموقعي

لاغراض البحث تم تقسيم مدينة الكاظمة الى (13) موقع لامكانية شمول كافة المدينة بالدراسة والشكل (1) يبين مواقع اخذ العينات من مياه الابار المناطق التالية (الانباريين, بستان علاوي 1, بستان علاوي 2, النواب 1, النواب 2, العكيلات 1, العكيلات 2, العطيفيه الاولى, العطيفيه الثالثة, عطيفية الجسر, مرفد الامام الكاظم, الهبنة, بئر جامع براتا) وكذلك يبين مناطق جمع العينات من نهر دجلة عند (الطارمية, بوابة بغداد, معبر الكريعات, وقرب جسر الصرافيه).

وعليه جمعت نماذج العينات للمده من 1/1/2007 ولغاية 1/1/2008 وتمت الفحوصات فصليا (الشتاء, الربيع, الصيف, الخريف) وبمعدل ثلاث نماذج لكل فصل. وقد اجريت الفحوصات الضرورية المطلوبه لتقييم هذه المياه, لذلك استعملت لهذا الغرض قنينه مصنوعة من البولي اثيلين ومراعاة كافة الشروط الضرورية لعملية حفظ النماذج (عباوي, 1990) وتم فحص (pH), (EC) و (C°) انيا في الموقع واجريت الفحوصات بالطرق الواردة في الجدول (3). اجريت الفحوصات الكيميائية في مختبر الهندسه الصحيه/الجامعة التكنولوجية, في حين تمت الفحوصات البكتريولوجيه في قسم العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية.

والجدول رقم (4) يبين المعدل السنوي لنتائج الفحوصات المختبرية لمياه الابار اما الجدول

بغداد وقرب جسر الصرافية اما المغنيسيوم فهو منخفض لمياه النهر في جميع المواقع . والشكل (7-أ) يوضح تركيز ايون الكالسيوم والمغنيسيوم لعينات مياه الابار والشكل (7-ب) يوضح تركيز ايون الكالسيوم والمغنيسيوم لعينات مياه نهر دجلة.

**5-1-1-9-ايون الكلوريد CL:** ان زيادة تركيز ايون الكلوريد دليل على تلوث المياه الطبيعية بمياه الصرف الصحي (الاعظمي, 1999) وان لايون الكلوريد تأثير كبير في عملية تاكل الانابيب وله تاثير سلبي على مرضى ارتفاع ضغط الدم وقد اظهرت الدراسة ارتفاعا في تركيز ايون الكلوريد عن الحد المسموح به باستثناء بئر الهننه والعطيفية الاولى, اما عينات النهر فجميعها ضمن الحدود المسموحه باستثناء جسر الصرافية بسبب مياه المخلفات المطروحة الى النهر.

**5-1-1-10-ايون الكبريتات SO4:** اظهرت الدراسة ارتفاعا في قيم تركيز ايون الكبريتات لمياه الابار عن الحد المسموح به ويعود السبب في ذلك لتسرب مياه المجاري الى المياه الجوفية وبسبب التبادل الايوني بين ايون الكبريتات الموجود في التربة (المبينه في جدول (2)) وايونات الماء, اما عينات ماء فهي اقل من التركيز المسموح به باستثناء معبر الكريعات حيث سجل ارتفاعا قليلا عن الحد الاقصى المسموح به والشكل (8-أ) يوضح تركيز ايون الكلوريد والكبريتات لعينات مياه الابار والشكل (8-ب) يوضح تركيز ايون الكلوريد والكبريتات لعينات مياه نهر دجلة.

**5-1-1-11-ايون الفوسفات PO<sup>3</sup>:** لقد تم فحص الفوسفات لمياه نهر دجلة فقط وقد اظهرت النتائج ارتفاع قيمته عن الحدود الطبيعيه باستثناء الطارميه ويعزى ذلك بسبب تلوثه بمياه الصرف الصحي وما تحويه من منظفات والتي تحوي بدورها على مركبات الفسفور. والشكل (9) يوضح تركيز ايون الفوسفات لعينات مياه نهر دجلة.

**5-1-1-12-ايون النترات NO<sup>3</sup>:** تبين النتائج ان قيم ايون النترات لمياه الابار ومياه نهر دجلة ضمن الحدود المسموح بها والشكل (10-أ) يوضح تركيز ايون النترات لعينات

الاملاح الذائبة والعالقة والتوصيلية لمياه نهر دجلة.

**5-1-1-4-المواد الصلبة العالقة TSS:** فقد تم فحصها لمياه نهر دجلة وجميع النتائج كانت ضمن المواصفات القياسية.

**5-1-1-5-العكارة Turbidity:** ارتفعت قيمة العكارة لعينات مياه الابار وذلك بسبب التبتطين الغير المتقن وبعضها حفر حديثا وان الحفر قد تم في طبقة التربة غير المتماسكة التي يسهل تفتتها, اما لعينات مياه النهر فكانت مرتفعة ايضا بسبب اعمال التعرية وجريان الماء وازدادت قيم العكارة في الربيع بسبب جريان الماء وان عكارة مياه الابار والانهار اعلى من القيم المسموح بها والشكل (4-أ) يوضح العكارة لعينات مياه الابار والشكل (4-ب) يوضح العكارة لعينات مياه نهر دجلة.

**5-1-1-6-الرقم الهيدروجيني pH:** فهو مؤشر لوجود انواع من الكائنات الحيه فعند مقارنة نتائج فحوصات مياه الابار ونهر دجلة بالمواصفات القياسية تبين ان جميع القيم تقع ضمن الحدود المسموحة. والشكل (5-أ) يوضح الرقم الهيدروجيني لعينات مياه الابار والشكل (5-ب) يوضح الرقم الهيدروجيني لعينات مياه نهر دجلة.

**5-1-1-7-العسره الكلية:** تبين ان مياه الابار عسرة جدا ويرجع السبب لارتفاع العسره الناتجة من ارتفاع ايون الكبريتات في المياه الجوفية اما مياه نهر دجلة فهو ضمن الحدود القياسية والشكل (6-أ) يوضح العسره لعينات مياه الابار والشكل (6-ب) يوضح العسره لعينات مياه نهر دجلة.

**5-1-1-8-ايوني الكالسيوم والمغنيسيوم:** تعتمد كمية الكالسيوم على نوعية التربة والمناطق التي تمر بها المياه بشكل اساس. اما المغنيسيوم فان تأثيراته الفسلجيه عند زيادة تركيزه عن الحد المقرر (150ملغم/لتر) اذ زيادته تسبب الاسهال ويشترك العنصران في تكوين قشرة الترسبات في السخانات والانايب (Matchalf, 1972). وقد اظهرت الدراسة ارتفاع قيمة الكالسيوم والمغنيسيوم عن الحدود المسموحه لاغلب المواقع وانخفاض قيمة الكالسيوم لمياه النهر في منطقة بوابة

بالمواصفات العراقية والعالمية ومن النواحي الفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية.

إما مدى صلاحيته للنبات من خلال صلاحيته للري فقد تم مقارنة تركيز الأملاح الذائبة ودرجة الحرارة والسمية من خلال تركيز الكلوريد، إن درجة حرارة ماء الآبار مطابقة لمواصفات ماء الري وهي بحدود (10\_35م°) إما بالنسبة لتركيز الأملاح الذائبة فإن تأثيره يعود بصورة رئيسية إلى جهد التنافذ وتأثيره على المحصول.

ورغم إن بعض محتويات الأملاح الذائبة مناسبة للتربة إلا ان للكلوريدات تأثير سمي واضح على التربة وتؤدي إلى احتراق حواف الأوراق وتساقط أوراق أشجار الحمضيات والتي تعد أكثر الأشجار تأثراً بالكلوريد وعند تصنيف ماء الآبار لمدينة الكاظمية حسب مواصفات ماء الري (عباوي، 1990) وجد ضمن الماء المعتدل إلى المتوسط والذي يصلح للنباتات المحتملة للكلوريدات مع ظهور أضرار طفيفة إلى متوسطة للنباتات ذات حساسية للكلوريد. ومن هذا يتضح ان ماء الآبار تعتبر ملائمة لبعض أنواع النباتات من حيث الأملاح الذائبة والكلوريدات

إما ماء نهر دجلة فهو صالح للري من ناحية الملوحة والكلوريدات ودرجات الحرارة عند مقارنته بمواصفات ماء الري (عباوي، 1990).

## 6- الاستنتاجات

### 1-1- مياه الآبار

1- تعتبر درجة الحرارة ضمن المواصفات القياسية.

2- فاقت قيم التوصيلية الكهربائية والدالة الحامضية والعكارة وايون الكلوريد والكبريتات القيم المسموح بها عالمياً ودولياً كما وتعتبر ابار مدينة الكاظمية عسرة جداً ويرتفع ايون الكالسيوم فيها بينما يعتبر تركيز النترات ضمن الحدود القياسية وتعتبر هذه المياه ما بين العذبة الى قليلة الملوحة باستثناء بستان علاوي 1، نواب 1-2 عكيلات، والهبنه.

3 - جميع عينات مياه الآبار ملوثة ببكتريا كولفورم باستثناء بئر نواب 2 وبئر العطيفية 1.

مياه الآبار والشكل (10-ب) يوضح تركيز ايون النترات لعينات مياه نهر دجلة.

5-1-13-العناصر الثقيلة: من النتائج المبينه في الجدول رقم (4) فقد كانت تراكيز هذه العناصر ضمن الحدود المسموح بها بالنسبه للخارصين وكذلك بالنسبه الى المنغنيز اما بالنسبه لتركيز عنصر الحديد فانها كانت ضمن المواصفات باستثناء جامع براثا والهبنه وعكيلات 1 اعلى من المواصفات المسموحه ويعود السبب للتبادل الايوني بين ايونات الماء وايون الحديد الموجود في اصل التربه. ولم تجري هذه الفحوصات على مياه نهر دجلة. والشكل رقم (11) يبين تركيز المعادن الثقيلة لمياه الآبار.

5-1-13-بكتريا كوليفورم: اظهرت النتائج المبينه في الجدول رقم (4) تلوث مياه الآبار وبمقدار كبير ببكتريا الكوليفورم وهي من ادلة التلوث باستثناء ابار نواب 2 وبئر العطيفية 1 ويأتي هذا التلوث من امتزاج ماء الآبار بمياه الصرف الصحي ولم يجري هذا الفحص على مياه نهر دجلة. والشكل (12) يوضح التلوث البكتيري لعينات مياه الآبار.

### 2-5- الاحصاء الرياضي:

لغرض مقارنة دقة النتائج (Precision) لمياه الآبار ومياه نهر دجلة اختيرت مقاييس المعدل، الانحراف المعياري (Standard Deviation)، ومعامل التشتت (Coefficient of variation) فكلما قلت قيمة معامل التشتت كلما اقتربنا من قيم المشاهدة (Observed value) والمحددة بقيمة (1) حيث اخذت قراءات العينات الاثنا عشر لكل فحص والتي تمثل اثنا عشر شهراً وكما مبين في جدول (7)، وتشير هذه الارقام الى قلة التشتت في اغلب قراءات مياه الآبار اذ تتراوح القيم بين (0.8-0) وتتراوح (0.5-0.01) لمياه نهر دجلة من جدول (8).

### 3-5- صلاحية استخدام مياه آبار مدينة الكاظمية ونهر دجلة

من هذه الدراسة تبين عدم صلاحية ماء الآبار للشرب عند مقارنته بالمواصفات العالمية والمواصفات العراقية من الناحية الفيزيائية وبعض الخصائص الكيميائية والبكتريولوجية وكذلك الحال بالنسبة إلى الماء الخام لنهر دجلة عند مقارنته

[7] تقرير رقم (1135R) في كانون الاول سنة 2004 /مختبر اندريا الهندسي لتحريات التربة وفحوصات المواد الانشائية. بغداد/العراق

[8] حميده "2000" الهيدرولوجيا والمياه الجوفية "كتاب منشور جامعة القاهرة، التعليم المفتوح.

[9] عباوي، سعاد عبد ومحمد سلمان حسن 1990 (الهندسة العملية للبيئة) دار الحكمة للطباعة والنشر - الموصل /الجمهورية العراقية

[10] موسى، سهير ازهر واسماعيل علي "تلوث نهر دجلة ببعض العناصر الثقيلة المطروحة من معمل 14 رمضان للغزل والنسيج في الكاظمية" مجله بحوث علوم الحياة 116 (2) 1985.

#### 2-7-المصادر الاجنبية:

[1]APHA, AWWA, WPCF, 1981 "Standard method for examination water and waste water "5<sup>th</sup> Ed (APHA Washington).

[2] Bowles Josehj, E., 1984 "Foundation analysis and design: Third Edition McGraw-AILL International Book Company. New York

[3]Mitchalf Mr.,: Water pollution Microbiology" john Wiley and Sans las., 1972 Americas. New York

[4]Tebbett ,T.H.V "water quality control ".5<sup>th</sup> Ed Butterworth Heinemann,1998 London

[5]Wolden Kerns (1996) "Groundwater quality and the use of Lawn and Garden chemicals by home Owners" Virginia Publications Number 426-059 September.

[6]WHO (Word Health Organization), "Guide line for Drinking water Quality Health Criteria and other supporting information", 2,2<sup>nd</sup>, Ed. Geneva 1996.

4 - ثبت عدم صلاحية مياه الابار للشرب، اما للري فتستعمل لانواع معينة من النباتات المقاومة للملوحه ومعتدلة لايون الكلوريد.

#### 2-6- مياه نهر دجلة

1- تعتبر درجة الحرارة ضمن المواصفات القياسية.

2 - تعتبر قيم التوصيلية الكهربائية والعكارة والذالة الحامضية ضمن الحدود القياسية باستثناء جسر الصرافية، كما وتعتبر مياه نهر دجلة عسرة في اغلب المواقع وذا تركيز كبريتات طبيعي باستثناء معبر الكريعات اما ايوني النترات والكلوريدات فهي ضمن الحدود القياسية، اما الفوسفات فهي غير مطابقة للمواصفات القياسية بسبب مياه الصرف الصحي.

3- تعتبر مياه نهر دجلة صالحه للري لمطابقتها للمواصفات الخاصة بماء الري.

#### 7-المصادر

##### 1-7 المصادر العربية

[1] الاعظمي "شذى عبد الجبار "1996" "تقييم تراكيز ايون الكلوريد في مياه مجاري منطقة الرصافة في بغداد وتأثيراته البيئية" رسالة ماجستير /كلية الهندسة /هندسة البيئة.

[2]الطائي، ميس عبد الحكيم 2001: دراسة عن نوعية بعض الابار والمياه السطحية في مدينة بغداد "رسالة ماجستير /جامعة بغداد

[3]العادلي، عقيل شاکر "1998" التقييم الجيوتكنيكي لتخسفات تربة مدينة بغداد "اطروحة دكتوراه، كلية العلوم .جامعة بغداد.

[4]العوضي، نادبة "2002" (علم وتكنولوجيا علوم البيئة) اسلام اون لاين نت. [@ yahoo.com](http://www.Islamonline.net)

[5] الهيئي بيان محي: 1985 "توعية المياه الجوفية ضمن مدينة بغداد "رسالة ماجستير /كلية العلوم /جامعة بغداد

[6]تقرير رقم (1136R) في كانون الاول سنة 2004 /مختبر اندريا الهندسي لتحريات التربة وفحوصات المواد الانشائية. بغداد/العراق

الجدول (1) معدل نتائج الفحوصات الفيزيائية لموقعين في مدينة الكاظمية (الهبنه , وقرب جامع برثا)  
(مختبر اندريا , 2004)

اسم الموقع		Depth	Soil Description
jop الهبنه NO.1136R Des2004	1	0-4	Medium brown silty clay and /or clayey silt with a lot of dark gray fine grained silty sand & rusty brown iron oxide lines.
		4-8.5	Medium gray fine grained silty sand with same black trace of O.M
		8.5-13.0	Medium to dense greenish gray medium to coarse grained silty sand
		13-15	Dense dark gray medium to coarse grained silty sand with fine growl

اسم الموقع		Depth	Soil Description
الكاظمية قرب جامع jop برثا NO.1135R Des2004	2	0-1.5	Fill material consist of subbose material and brick fragment
		1.5-4.5	Loose to medium dark gray to black fine to medium grained silty sand
		4.5-7.5	Med, brown to dark brown silty clay with black Traces of O.M & rusty brown line of iron oxide compound.
		7.5-11.5	Dense to very dans. greenish gray fine to Med grained silty sand with shiny trace of quartz.
		11.5-15	Dense brown & light brown fine grained silty sand with some rusty brown pockt of iron oxide compound and black trace of O.M.

الجدول (2) نتائج الفحوصات الكيميائية لموقعين في مدينة الكاظمية (الهبنه , وقرب جامع برثا)  
(مختبر اندريا , 2004)

location	Depth	TSS	SO <sup>3</sup>	O.M	SO <sup>4</sup>	O.M	pH
الهبنه	2-2.5	0.34	0.17	7.24	0.36	7.24	7.8
	4-4.5	0.62	0.28	4.13	0.6	4.13	8.0
قرب جامع برثا	2-3	1.14	0.34	4.51	0.73	4.51	7.7
	5-7	0.44	0.09	3.34	0.19	3.34	7.8

الجدول (3) الطرف المتبعة في اجراء الفحوصات

pH	APHA	4500-HB
SO <sup>4</sup>	APHA	4500-so <sup>4</sup> E
CL	APHA	4500CLD
TDS	APHA	2540-D
Turbidity	APHA	2130B
Total Hardness	APHA	2340C
Ca	APHA	2110C

(APHA,1981)

الجدول (4) نتائج الفحوصات المختبرية (المعدل السنوي) لمياه الابار

جامع برائنا	الامام الكاظم	عطيفية الجسر	المطيفية		عطيلات		عطيلات 1	بستان علاوي 2	بستان علاوي 1	الابار الابرين	المواقع		
			3	1	2	2							
12	26	18	24	12	21	20	27	24	15	13	11	15	Temp.
7.9	7.2	7.3	7	7.4	6.8	7.3	7	7.4	6.7	7.3	6.7	6.8	pH
1106	2030	1647	1438	979.5	1280	2350	2400	2635	1883	988	2262.5	1747	EC
892	1503	818	723	489	640	1178	1266	1280	952	483	1150	873	TDS
41.3	45.5	1.33	7.4	21.4	47.8	14.8	42	23.3	13.2	9.3	15.9	0.84	TURB.
377	555	1097	1243	1185	157.7	1250	1186	938	1375	1124	1095.5	1163	CL
331	491	379	858	448	2000	619	620	465.7	695	666	753	959	SO4
727	997	3357	4198	2609	10250	4287	3612	1873	2878	4202	3780	3744	HURD.
120.3	115	552	619.5	422	2600	508	683	213	539	845	833	771	Ca
79.3	168	575	549.5	376	2370	2073	474	447	401	426	603	399	Mg
2.45	4.1	0.035	0.08	0.06	0.3	2.02	6.63	0.36	1.75	0.075	8.1	0.55	Mn
3.97	0.38	0.07	0.03	0.065	0.01	0.02	0.09	0.017	0.103	0.077	0.035	0.04	Fe
0.3	0.013	0.22	0.15	0.3	0.15	0.2	0.2	0.15	0.01	0.02	0.15	0.1	Zn
44.7	18.16	12.6	11.8	14.8	7.5	12.5	13.2	6.7	9.3	9.8	7.9	15	NO3
170	100	140	170	23	0	0	150	170	20	1600	120	12	Bacter.
7.5	18	10	15	9	12	9	12	10	10	10	9	15	Depth



الجدول (5) نتائج الفحوصات المختبرية (المعدل السنوي) لمياه نهر دجله

الموقع	الطارمية	بوابة بغداد	معبر الكريعات	جسر الصرافية
Temp	16	13	16	15
pH	8.2	7.8	8.8	7.9
EC	510	450	750	1100
TDS	375	300	370	725
HAR D.	248	850	500	870
CL	36	220	48	360
SO4	130	134	420	141
TURB	36	172	18	99
Ca	149	108	452	104
Mg	24	140	19	149
TS	427	242	629	360
TSS	52	142	259	72
NH <sup>3</sup>	0.01	0.2	0.2	0.25
NO <sup>3</sup>	0.67	23.3	25	33.9
PO <sup>3</sup>	0.001	0.52	0.6	0.8

الجدول (6) المواصفات القياسية

المواصفة	I.Q	WHO
Temp.	<35	<35
pH	6.8-8.5	6.8-8.5
EC	1000	1000
TDS	1000	1000
TURB.	10	10
CL	250-500	250-500
SO4	400-600	400-600
HURD.	500	500
Ca	200	200
Mg	150	150
Mn	-----	-----
Fe	0.08	0.3-1
Zn	3	3
NO3	0.1	0.1
Bacter.	>1	>1
NH3	-----	-----
PO3	-----	0.4
TSS	60	-----
TS	-----	-----

جدول (7) الاحصاء الرياضي لمياه الابار

بستان علاوي 2			بستان علاوي 1			الانباريين			الفحص
C.V	S.d	mean	C.V	S.d	mean	C.V	S.d	mean	
0.45	5.85	13	0.5	6.12	11	0.4	6	15	C°
0.02	0.165	7.3	0.04	0.27	6.7	0.025	0.17	6.8	pH
0.32	325.6	988	0.3	554.6	1747	0.16	279.5	1747	EC
0.11	55.3	483	0.24	286	1150	0.16	139.63	873	TDS
0.5	4.7	9.3	0.7	11.3	15.9	0.45	0.378	0.84	TURB
0.4	528	1124	0.2	225.7	1095.5	0.24	279.1	1163	CL
0.8	574	666	0.23	179.5	753	0.24	230.1	959	SO4
0.18	726	4202	0.17	645.7	3780	0.5	1872	3744	HURD
0.2	230	842	0.56	473.6	833	0.15	115.6	771	Ca
0.32	132	426	0.25	151.17	603	0.25	99.75	399	Mg
0.04	0.003	0.075	0.3	3.2	8.1	0.025	0.013	0.55	Mn
0.003	0.0003	0.077	0.3	0.011	0.035	0.026	0.00104	0.04	Fe
0.015	0.0003	0.02	0.0003	0.002	0.15	0.0012	0.00012	0.1	Zn
0.1	0.93	9.3	0.01	0.079	7.9	0.07	1.05	15	No3
0.009	14.4	1600	0.002	0.24	120	0.04	0.48	12	Bacteria
نواب 1			عكيلات 2			عكيلات 1			الفحص
C.V	S.d	mean	C.V	C.V	S.d	mean	S.d	mean	
0.4	10.8	27	0.6	0.4	10.8	27	6	15	C°
0.02	0.16	7	0.036	0.02	0.16	7	0.25	6.7	pH
0.15	382.2	2400	0.09	0.15	382.2	2400	313	1883	EC
0.14	180.4	1266	0.09	0.14	180.4	1266	158.2	952	TDS
0.56	23.8	42	0.12	0.56	23.8	42	6.7	13.2	TURB
0.4	476.7	1186	0.3	0.4	476.7	1186	389.9	1375	CL
0.23	146.4	620	0.4	0.23	146.4	620	552.7	695	SO4
0.33	1200	3612	0.1	0.33	1200	3612	1050	2878	HURD
0.63	434.5	683	0.09	0.63	434.5	683	102	539	Ca
0.5	242.9	474	0.24	0.5	242.9	474	152.9	401	Mg
0.1	0.663	6.63	0.03	0.1	0.663	6.63	0.005	1.75	Mn
0.02	0.0018	0.09	0.001	0.02	0.0018	0.09	0.002	0.103	Fe
0.001	0.0002	0.2	0.1	0.015	0.15	0.003	0.00003	0.01	Zn
0.1	1.32	13.2	0.1	0.67	6.7	0.09	0.85	9.3	No3
0.03	4.5	150	0.003	0.51	170	0.05	1	20	Bacteria
عطيفية ثالثة			عطيفية اولى			نواب 2			الفحص
C.V	S.d	mean	C.V	S.d	mean	C.V	S.d	mean	
0.01	0.12	12	0.4	8.4	21	0.6	12	20	C°
0.02	0.148	7.4	0.015	0.102	6.8	0.09	0.62	7.3	pH
0.5	489.7	979.5	0.2	256	1280	0.3	70.5	235	EC
0.3	146.7	489	0.2	128	640	0.3	353.4	1178	TDS
0.3	6.42	21.4	0.3	14.3	47.8	0.2	2.9	14.8	TURB
0.42	497.7	1185	0.25	39.4	157.7	0.7	875	1250	CL
0.2	89.6	448	0.35	700	2000	0.55	340	619	SO4
0.1	260.9	2609	0.55	5637.5	10250	0.35	3215	4287	HURD
0.15	63.3	422	0.52	1352	2600	0.32	162.5	508	Ca
0.3	112.8	376	0.32	758.4	2370	0.34	704.8	2073	Mg
0.02	0.0012	0.06	0.2	0.06	0.3	0.2	0.4	2.02	Mn
0.02	0.0013	0.065	0.1	0.001	0.01	0.09	0.0018	0.02	Fe
0.04	0.012	0.3	0.09	0.0135	0.15	0.002	0.0004	0.2	Zn
0.015	0.222	14.8	0.02	0.15	7.5	0.2	2.5	12.5	No3
0.03	0.69	23	0	0	0	0	0	0	Bacteria
الهينة			مرقد الامام الكاظم			عطيفية الجسر			الفحص
C.V	S.d	mean	C.V	S.d	mean	C.V	S.d	mean	
0.4	10.4	26	0.5	9	18	0.35	8.4	24	C°
0.01	0.072	7.2	0.03	0.2	7.3	0.02	0.14	7	pH
0.2	406	2030	0.2	329	1647	0.1	143	1438	EC
0.5	751.5	1503	0.2	163.6	818	0.1	72	723	TDS
0.5	22.7	45.5	0.02	0.026	1.33	0.2	1.48	7.4	TURB
0.32	177.6	555	0.35	383.9	1097	0.13	161.5	1243	CL
0.4	196.4	491	0.02	7.94	397	0.15	128.7	858	SO4
0.25	249.3	997	0.025	83.9	3357	0.25	1049.5	4198	HURD
0.27	31	115	0.023	12.6	552	0.3	185.8	619.5	Ca
0.24	40.3	168	0.3	172.5	575	0.31	170	549.5	Mg

0.01	0.041	4.1	0.01	0.00035	0.035	0.1	0.008	0.08	Mn
0.02	0.0076	0.38	0.002	0.00014	0.07	0.15	0.0045	0.03	Fe
0.08	1.45	18.16	0.02	0.0044	0.22	0.01	0.0015	0.15	Zn
0.2	20	100	0.3	3.78	12.6	0.3	3.5	11.8	No3
0.05	0.00063	0.013	0.4	56	140	0.2	34	170	Bacteria

بنر جامع برائثا			الفحص
C.V	S.d	mean	
0.5	6	12	C°
0.025	0.19	7.9	pH
0.14	154.8	1106	EC
0.14	124.8	892	TDS
0.41	16.9	41.3	TURB
0.33	124.4	377	CL
0.21	69.5	331	SO4
0.51	370.7	727	HURD
0.43	51.7	120.3	Ca
0.1	7.93	79.3	Mg
0.2	0.49	2.45	Mn
0.001	0.0039	3.97	Fe
0.2	8.94	44.7	Zn
0.15	25.5	170	No3
0.1	0.03	0.3	Bacteria

جدول (8) الاحصاء الرياضي لمياه نهر دجلة

جسر الصرافية			معيبر الكريعات			بوابة بغداد			الطارمية			الفحص
C.V	S.d	mean	C.V	S.d	mean	C.V	S.d	mean	C.V	S.d	mean	
0.4	6	15	0.45	7.2	16	0.4	5.2	13	0.01	6.4	16	C°
0.03	0.23	7.9	0.1	0.8	8.8	0.02	0.15	7.8	0.02	0.16	8.2	pH
0.17	187	1100	0.32	240	750	0.15	67.5	450	0.15	91.5	610	EC
0.17	123.2	725	0.32	118.5	370	0.15	45	300	0.15	56.2	375	TDS
0.2	14.4	72	0.25	64.7	259	0.3	42.6	142	0.1	6.2	62	TSS
0.25	90	360	0.5	314.5	629	0.25	35.5	242	0.15	64	427	TS
0.25	85	360	0.32	15.36	48	0.24	52.8	220	0.3	10.8	36	CL
0.15	21.15	141	0.42	176.4	420	0.1	13.4	134	0.25	32.5	130	SO4
0.4	39.6	99	0.35	6.3	18	0.4	68.8	172	0.3	10.5	36	TURB
0.17	147.9	870	0.15	75	500	0.25	212.5	850	0.4	99.2	248	HURD
0.2	20.8	104	0.13	58.5	452	0.3	32.4	108	0.2	29.8	149	Ca
0.02	2.98	149	0.17	3.25	19	0.2	28	140	0.04	0.96	24	Mg
0.015	0.0037	0.25	0.01	0.002	0.2	0.01	0.002	0.2	0.09	0.0009	0.01	NH3
0.1	3.3	33.9	0.02	0.5	25	0.09	2.0	23.3	0.03	0.02	0.67	NO3
0.01	0.008	0.8	0.03	0.018	0.6	0.03	0.015	0.52	0.01	0.00001	0.001	PO3

جدول ( 9 ) الاحصاء الرياضي لمياه الابار

الفحص	الامباريين			علوي 1 بستان			علوي 2 بستان			علويات 1			علويات 2		
	C.V	S.d	mean	C.V	S.d	mean	C.V	S.d	mean	C.V	S.d	mean	C.V	S.d	mean
Bact eria	0.003	0.1	0.001	0.03	0.24	0.09	0.1	0.4	0.3	0.12	0.09	0.09	0.036	0.6	0.09
No3	0.67	0.15	0.000 017	0.01	107.2	19.17	187.3	186.6	281.4	2.7	115.2	237.0 1	0.25	14.4	237.0 1
Zn	0.1	0.15	0.017	0.36	447	213	1873	466.7	938	23.3	1280	2635	7.4	24	2635
Fe	0.09	0.003	0.02	0.003	0.3	0.1	0.3	0.7	0.28	0.5	0.16	0.16	0.03	0.4	0.16
Mn	1	0.85	0.000 03	0.005	152.9	102	1050	552.7	389.9	6.7	158.2	313	0.25	6	313
Mg	20	9.3	0.01	1.75	401	539	2878	695	1375	13.2	952	1883	6.7	15	1883
Ca	0.009	0.1	0.003	0.04	0.32	0.2	0.18	0.8	0.4	0.5	0.11	0.32	0.02	0.45	0.32
HUR D	14.4	0.93	0.000 3	0.003	132	230	726	574	528	4.7	55.3	325.6	0.165	5.85	325.6
SO4	1600	9.3	0.02	0.075	426	842	4202	666	1124	9.3	483	988	7.3	13	988
CL	0.002	0.01	0.000 3	0.3	0.25	0.56	0.17	0.23	0.2	0.7	0.24	0.3	0.04	0.5	0.3
TUR B	0.24	0.079	0.011	3.2	151.1 7	473.6	645.7	179.5	225.7	11.3	286	554.6	0.27	6.12	554.6
EC	120	7.9	0.035	8.1	603	833	3780	753	1095. 5	15.9	1150	1747	6.7	11	1747
pH	0.04	0.07	0.026	0.025	0.25	0.15	0.5	0.24	0.24	0.45	0.16	0.16	0.025	0.4	0.16
TDS	0.48	1.05	0.001 04	0.013	99.75	115.6	1872	230.1	279.1	0.378	139.6 3	279.5	0.17	6	279.5
C°	12	15	0.1	0.04	399	771	3744	959	1163	0.84	873	1747	6.8	15	1747



عظيية الجسر	عظيية 3			عظيية 1			نواب 2			نواب 1			الفحص													
	C.V	S.d	mean	C.V	S.d	mean	C.V	S.d	mean	C.V	S.d	mean		C°	pH	EC	TDS	TUR	CL	SO4	HURD	Ca	Mg	Mn	Fe	Zn
0.01	0.15	0.01	0.1	0.13	0.2	0.1	0.1	0.02	0.35	0.02	0.1	0.1	0.02	0.35	0.02	0.1	0.1	0.13	0.15	0.25	0.3	0.31	0.1	0.15	0.01	0.01
0.0015	0.0045	0.008	170	185.8	1049.5	128.7	161.5	1.48	72	723	1438	143	0.14	8.4	0.14	72	723	161.5	128.7	1049.5	185.8	170	0.008	0.0045	0.0015	0.0015
0.15	0.03	0.08	549.5	619.5	4198	858	1243	7.4	723	1438	1438	723	7	24	7	723	1438	1243	858	4198	619.5	549.5	0.08	0.03	0.15	0.15
0.04	0.02	0.02	0.3	0.15	0.1	0.2	0.42	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.02	0.01	0.02	0.5	0.5	0.42	0.2	0.1	0.15	0.3	0.02	0.02	0.04	0.04
0.012	0.0013	0.0012	112.8	63.3	260.9	89.6	497.7	6.42	146.7	489.7	489.7	146.7	0.148	0.12	0.148	489.7	146.7	497.7	89.6	260.9	63.3	112.8	0.0012	0.0013	0.012	0.012
0.3	0.065	0.06	376	422	2609	448	1185	21.4	489	979.5	979.5	489	7.4	12	7.4	979.5	489	1185	448	2609	422	376	0.06	0.065	0.3	0.3
0.09	0.1	0.2	0.32	0.52	0.55	0.35	0.25	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.015	0.4	0.015	0.2	0.2	0.25	0.35	0.55	0.52	0.32	0.2	0.1	0.09	0.09
0.0135	0.001	0.06	758.4	1352	5637.5	700	39.4	14.3	128	256	256	128	0.102	8.4	0.102	256	128	39.4	700	5637.5	1352	758.4	0.06	0.001	0.0135	0.0135
0.15	0.01	0.3	2370	2600	10250	2000	157.7	47.8	640	1280	1280	640	6.8	21	6.8	1280	640	157.7	2000	10250	2600	2370	0.3	0.01	0.15	0.15
0.002	0.09	0.2	0.34	0.32	0.35	0.55	0.7	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.09	0.6	0.09	0.3	0.3	0.7	0.55	0.35	0.32	0.34	0.2	0.09	0.002	0.002
0.0004	0.0018	0.4	704.8	162.5	3215	340	875	2.9	353.4	70.5	70.5	353.4	0.62	12	0.62	70.5	353.4	875	340	3215	162.5	704.8	0.4	0.0018	0.0004	0.0004
0.2	0.02	2.02	2073	508	4287	619	1250	14.8	1178	235	235	1178	7.3	20	7.3	235	1178	1250	619	4287	508	2073	2.02	0.02	0.2	0.2
0.001	0.02	0.1	0.5	0.63	0.33	0.23	0.4	0.56	0.14	0.15	0.15	0.14	0.02	0.4	0.02	0.15	0.14	0.4	0.23	0.33	0.63	0.5	0.1	0.02	0.001	0.001
0.0002	0.0018	0.663	242.9	434.5	1200	146.4	476.7	23.8	180.4	382.2	382.2	180.4	0.16	10.8	0.16	382.2	180.4	476.7	146.4	1200	434.5	242.9	0.663	0.0018	0.0002	0.0002
0.2	0.09	6.63	474	683	3612	620	1186	42	1266	2400	2400	1266	7	27	7	2400	1266	1186	620	3612	683	474	6.63	0.09	0.2	0.2

0.2	0.3	34	3.5	170	11.8	0.03	0.015	0.69	0.222	23	14.8	0	0.02	0	0.15	0	7.5	0	0.2	0	2.5	0	12.5	0.03	0.1	4.5	1.32	150	13.2	Bacteria	No3
-----	-----	----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	----	------	---	------	---	------	---	-----	---	-----	---	-----	---	------	------	-----	-----	------	-----	------	----------	-----


جامع براتنا			الهيئة			القطيع الامام			الفحص
C.V	S.d	mean	C.V	S.d	mean	C.V	S.d	mean	
0.5	6	12	0.4	10.4	26	0.5	9	18	C°
0.025	0.19	7.9	0.01	0.072	7.2	0.03	0.2	7.3	pH
0.14	154.8	1106	0.2	406	2030	0.2	329	1647	EC
0.14	124.8	892	0.5	751.5	1503	0.2	163.6	818	TDS
0.41	16.9	41.3	0.5	22.7	45.5	0.02	0.026	1.33	TURB
0.33	124.4	377	0.32	177.6	555	0.35	383.9	1097	CL
0.21	69.5	331	0.4	196.4	491	0.02	7.94	397	SO4
0.51	370.7	727	0.25	249.3	997	0.025	83.9	3357	HURD
0.43	51.7	120.3	0.27	31	115	0.023	12.6	552	Ca
0.1	7.93	79.3	0.24	40.3	168	0.3	172.5	575	Mg
0.2	0.49	2.45	0.01	0.041	4.1	0.01	0.00035	0.035	Mn
0.001	0.0039	3.97	0.02	0.0076	0.38	0.002	0.00014	0.07	Fe
0.2	8.94	44.7	0.08	1.45	18.16	0.02	0.0044	0.22	Zn
0.15	25.5	170	0.2	20	100	0.3	3.78	12.6	No3
0.1	0.03	0.3	0.05	0.00063	59.013	0.4	56	140	Bacteria




الشكل (1) مواقع سحب العينات من مياه الابار والمياه السطحية للدراسة الحالية في مدينة الكاظمية




الشكل (2-أ) درجة الحرارة لعينات مياه الابار الشكل (2-ب) درجة الحرارة لعينات مياه نهر دجلة




الشكل (3-ب) توصيلية الكهربائية لعينات مياه نهر دجلة




الشكل (3-أ) توصيلية الكهربائية لعينات مياه الابار




الشكل (4-ب) العكارة لعينات مياه نهر دجلة




الشكل (4-أ) العكارة لعينات مياه الابار




الشكل (5-ب) الرقم الهيدروجيني لعينات مياه نهر دجلة



الشكل (5-أ) الرقم الهيدروجيني لعينات مياه الابار




الشكل (6-ب) العسرة الكلية لعينات مياه نهر دجلة




الشكل (6-أ) العسرة الكلية لعينات مياه الابار







الشكل (7-ب) أيون الكالسيوم والمغنيسيوم لعينات مياه نهر دجلة




الشكل (7-أ) أيون الكالسيوم والمغنيسيوم لعينات الشكل مياه الابار في منطقة الدراسة



الشكل (8-ب) أيون الكلوريد والكبريتات لمياه الانهار



الشكل (8-أ) أيون الكلوريد والكبريتات لمياه الابار



الشكل (9) أيون الفوسفات لمياه نهر دجلة

